

Продукция лёгкой промышленности

Обновление 14.01.2022

При осуществлении государственного надзора за техническими регламентами и стандартами выявлены следующие типичные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) и технических нормативных правовых актов при производстве и реализации продукции легкой промышленности

ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»

на изделиях отсутствовали реквизиты «состав сырья» и «символы по уходу», согласно п. 1, п. 2 статьи 9 ТР ТС 017/2011 маркировка должна содержать обязательную информацию о составе сырья и символах по уходу;

на изделиях неверно указан состав сырья, несоответствие фактических размеров верхней одежды для женщин указанным в маркировочных ярлыках основным размерным признакам типовой фигуры, согласно п. 1 статьи 9 ТР ТС 007/2011 маркировка продукции должна быть достоверной;

на продукцию отсутствовали документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии), согласно п. 1 статьи 11 перед выпуском в обращение, продукция легкой промышленности должна быть подвергнута процедуре обязательного подтверждения соответствия требованиям Технического регламента, которая осуществляется в форме декларирования соответствия или сертификации.

ГОСТ 1115-81 «Изделия трикотажные. Определение сортности»

имелись повреждения структуры трикотажного полотна, что приводит к образованию мелких дыр по линии шва изделия (прорубка), согласно п. 5 примечания к таблице 2 в изделиях не допускается прорубка.

ГОСТ 12566-88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности»

в изделиях имелись ласы, пролегание внутренних швов деталей, согласно п. 11 приложения 1 в изделиях не допускается наличие лас, пролегание внутренних швов.

ГОСТ 25295-2003 «Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия», ГОСТ 25294-2003 «Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»

подгибка низа изделий производится при помощи клеевых прокладочных материалов, данный вид обработки низа изделия не обеспечивает качества проводимой операции и приводит к отклеиванию подгиба низа изделия, согласно п. 5.3.1 ГОСТ 25295-2003 и п. 5.3.1 ГОСТ 25294-2003 методы

обработки изделия должны соответствовать промышленной технологии изготовления верхней одежды костюмного и платьево-блузочного ассортимента.

ГОСТ 26166-84 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия»

внутренний размер обуви не соответствует размерам, указанным в маркировке, в соответствии с п. 1.2 ГОСТ 26166-84 размеры должны соответствовать;

в обуви имелись производственные дефекты (сваливание строчки с края берца без повторного крепления; превышение допускаемых отклонений одноименных деталей в паре), согласно п. 2.16, 2.17.1 указанные дефекты не допускаются.

ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная. Общие технические условия»

в обуви имелись производственные дефекты (вылегание подноски, на верхе обуви пятна плесени), согласно п.4.8 указанные дефекты не допускаются.

неверно нанесены пиктограммы и символы используемых материалов в обуви, при комбинации материалов (62 % натуральная кожа и 38 % искусственный мех), согласно п. 4.9 при использовании в обуви комбинации материалов приводят символ одного материала, если его содержание в комбинации составляет не менее 80 %.

ГОСТ 31409 «Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия»

в боковых швах изделия установлены недопустимые дефекты – пропуск стежков и прорубка полотна в боковых швах изделия, согласно пп. 4.2.2, 5.2 ГОСТ 31409-2009 не допускаются;:

флизилин аппликации не обрезан по контуру, согласно п. 4.1 ГОСТ 31409 флизилин аппликации должен быть обрезан по контуру.